TRANSPORT- & OPBEVARINGSGUIDE

Inden montagen finder sted, skal Knauf Danoline loft- og vægprodukter opbevares et rent og tørt sted med temperatur mellem 0°C og 50°C og relativ luftfugtighed på max. 70%. Produkterne må ikke udsættes for unormale forhold.

Under transport og opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det, at de bliver:

- placeret på et plant underlag
- opbevaret indendørs
- beskyttet imod direkte fugt
- beskyttet imod slag og stød
- åbnet forsigtigt uden beskadigelse af produkterne
- opbevaret ved luftfugtighed under 70%
- opbevaret ved temperaturer under 50°C


Under transport af Knauf Danoline produkter anbefales det ikke at stable mere end 2 paller oven på hinanden.

Under opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det ikke at stable mere end 3 paller oven på hinanden.



KNAUF DANOLINE

CURVEX - TRANSPORT- & OPBEVARINGSGUIDE



Inden montagen finder sted, skal Curvex elementerne opbevares et rent og tørt sted med temperatur mellem 0°C og 50°C og relativ luftfugtighed på max. 70%. Produkterne må ikke udsættes for unormale forhold.



Curvex elementer er, ligesom vores produktprogram i øvrigt, produceret under de mest miljøvenlige produktionsmetoder. Det betyder bl.a., at de er fugtet i rent vand, uden tilsætninger af kemikalier af nogen art. Derfor kan buerne ved længere tids opbevaring danne skimmelsvampe i overfladen.

Af denne grund er det vigtigt, at elementerne anvendes senest 2 uger efter produktionstidspunktet. Curvex elementerne skal forblive i transportemballagen, inden montagen finder sted.



I perioden mellem produktionen og montagen kan buerne gå lidt ud af form. Dette kan finjusteres igen inden montage ved at fugte buerne med vand for at gøre dem mere bøjelige. Sørg for, at panelet er helt tør før montage eller før konstruktionen lukkes.



Pallerne med Curvex elementer skal transporteres i et enkelt lag - pallerne må ikke stables ovenpå hinanden, og der må ikke stables paller med andre varer ovenpå pallerne med Curvex elementer.




Pallerne med Curvex elementer skal opbevares i et enkelt lag - pallerne må ikke stables ovenpå hinanden, og der må ikke stables paller med andre varer ovenpå pallerne med Curvex elementer.

ADIT - TRANSPORT- & OPBEVARINGSGUIDE



Inden montagen finder sted, skal Knauf Danoline loft- og vægprodukter opbevares et rent og tørt sted med temperatur mellem 0°C og 50°C og relativ luftfugtighed på max. 70%. Produkterne må ikke udsættes for unormale forhold.



Under transport og opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det, at de bliver:

- placeret på et plant underlag
- opbevaret indendørs
- beskyttet imod direkte fugt
- beskyttet imod slag og stød
- åbnet forsigtigt uden beskadigelse af produkterne
- opbevaret ved luftfugtighed under 70%
- opbevaret ved temperaturer under 50°C



Pallerne med Adit elementer skal transporteres i et enkelt lag - pallerne må ikke stables ovenpå hinanden, og der må ikke stables paller med andre varer ovenpå pallerne med Adit elementer.




Pallerne med Adit elementer skal opbevares i et enkelt lag - pallerne må ikke stables ovenpå hinanden, og der må ikke stables paller med andre varer ovenpå pallerne med Adit elementer.

CORRIDOR F30 - TRANSPORT- & OPBEVARING



Inden montagen finder sted, skal Knauf Danoline loft- og vægprodukter opbevares et rent og tørt sted med temperatur mellem 0°C og 50°C og relativ luftfugtighed på max. 70%. Produkterne må ikke udsættes for unormale forhold.




Under transport og opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det, at de bliver:

- placeret på et plant underlag
- opbevaret indendørs
- beskyttet imod direkte fugt
- beskyttet imod slag og stød
- åbnet forsigtigt uden beskadigelse af produkterne
- opbevaret ved luftfugtighed under 70%
- opbevaret ved temperaturer under 50°C



Under transport af Knauf Danoline produkter anbefales det ikke at stable mere end 2 paller oven på hinanden.



Under opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det ikke at stable mere end 2 paller oven på hinanden.