Declaração de desempenho

Nº 003_Corta-fogo_KF_15_2013-05-01

1.- Código de identificação único do produto: **EN 520 - DF**

2.- Tipo, lote ou Nº da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção (art. 11, nº. 4):

Knauf Corta-fogo KF 15

3.- Uso ou usos previstos do produto, de acordo com as normas harmonizadas indicadas na documentação técnica:

Sistemas de construção de Gesso Laminado

4.- Nome ou marca registada e endereço do fabricante: (art. 11, nº. 5):

Knauf GmbH Sucursal en España,
Ctra. de Berga Km 28,5; 25285 Guixers (Lérida) España
Tel. +34 973492036, Fax. +34 973492207

6.- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, segundo anexo V: **Sistema 4**

7.- Para os produtos abrangidos por uma norma harmonizada:

Não relevante, ensaio de tipo inicial do produto e controlo da produção em fábrica por parte do fabricante.

9.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência ao esforço cortante-▲▼	NPD	EN 520:2004+A1 :2009-08
Reação ao fogo – R2F	A2-s1, dO (B)	EN 520:2004+A1 :2009-08
Coef.de difusão ao vapor de água - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1 :2009-08
Condutividade Térmica - λ	0,21 W/(m.K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1 :2009-08
Resistência à flexão - F	Cumpre	EN 520:2004+A1 :2009-08
Substâncias Perigosas - DS	NPD	EN 520:2004+A1 :2009-08
Isolamento acústico - R	Consulte a documentação www.knauf.es	EN 520:2004+A1 :2009-08
Resistência ao impacto - > I		EN 520:2004+A1 :2009-08
Absorção acústica - α		EN 520:2004+A1 :2009-08

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece: **Não relevante**

10.- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Madrid, 22/03/2013

Klaus Keller
Diretor Gerente

Hugo Avalos
Diretor Técnico