Declaração de desempenho

Nr. 0010_Strahlenschutzplatte_Bleiblech_0,5_2013-06-28

1.- Código de identificação único do produto: **EN 14190— g**

2.- Tipo, lote ou Nº da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção (art. 11, nº. 4):
Knauf anti-radiações placa GKF 12,5 mm com lâmina de chumbo de 0,5 mm.

3.- Uso ou usos previstos do produto, de acordo com as normas harmonizadas indicadas na documentação técnica:
Transformados de placa de gesso laminado procedentes de processos secundários.

4.- Nome ou marca registada e endereço do fabricante: (art. 11, nº. 5):

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

6.- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, segundo anexo V: **Sistema 4**

7.- Para os produtos abrangidos por uma norma harmonizada:

Não relevante, ensaio de tipo inicial do produto e controle da produção na fábrica por parte do fabricante.

9.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo – R2F	A2-s1 ,d0 (C.3)	EN 14190:2005-06
Resistência ao esforço cortante - ▲▼	NPD	EN 14190:2005-06
Coef. de difusão ao vapor de água - μ	∞ (EN ISO 10456)	EN 14190:2005-06
Condutividade Térmica - λ	NPD	EN 14190:2005-06
Resistência a flexotração - F	cumpre	EN 14190:2005-06
Substâncias Perigosas - DS	NPD	EN 14190:2005-06
Isolamento acústico ao ruído aéreo - R	Consulte a documentação www.knauf.es	EN 141 90:2005-06
Resistência ao impacto - >I		
Absorção acústica - α		

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece: **Não relevante**

10.- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Madrid, 22/03/2013

Klaus Keller
Diretor Gerente

Hugo Avalos
Diretor Técnico