



**Knauf GmbH Sucursal en España
Cra. De Incar Km 2,8; 18130 Escúzar (Granada)**

15

Nº 0010_UNIK 30_2015_12

EN 13963: 2005-05

Tipo 3B

Material para juntas de Placas de Yeso Laminado

Reacción al fuego:

A1