

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ОБОРОНЫ (ФГБУ ВНИПО МЧС России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Всероссийский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт противопожарной обороны".
Испытательный центр.

ИЦ ФГБУ ВНИПО МЧС России

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации ГОСТ Р
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.ББ08 до 27.08.2014 г.



European Group Official Laboratories for Fire testing
Certificate/Membership №: 45
Valid until: 31 December 2014 г.

Испытательная лаборатория
научно-исследовательского центра пожарной безопасности
ФГБУ ВНИПО МЧС России

ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИПО МЧС России

Зарегистрирована в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной безопасности
Регистрационный индекс № ТРПБ.RU.ИН.02 до 31.05.2015 г.



Признана Российским морским регистром судоходства
Свидетельство о признании № 10.03584.009
Действительно до: 22.12.2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

И.Р. Хасанов

2012 г.



**Испытания на огнестойкость опытных
образцов перегородки типа С 361 на
металлическом каркасе с однослойными
обшивками из гипсоволокнистых листов
производства
ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"**

ОТЧЁТ

ОБ ИСПЫТАНИЯХ





СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование и адрес изготовителя
- Характеристика объекта испытаний
- Характеристика заказываемой услуги
- Методы испытаний
- Процедура испытаний
- Испытательное оборудование и средства измерений
- Процедура отбора образцов
- Результаты испытаний
- Вывод
- Обозначение предела огнестойкости
- Исполнители
- Рисунки
- Фотографии
- Дополнительная информация

1 Наименование и адрес заказчика

ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК", Россия, 454081, РФ, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 15 В

2 Характеристика объекта испытаний

Для проведения огневых испытаний заказчиком представлены два опытных образца перегородки типа С 361.

Каждый из образцов размером в плане $B \times H = 3,15 \times 3,25$ м и толщиной 100 мм представляет собой многослойную конструкцию на одинарном стальном тонкостенном каркасе из оцинкованных профилей КНАУФ ТУ 1121-012-04001508-2011.

В качестве обшивок с обеих сторон конструкции использованы по одному слою гипсоволокнистых листов (ГВЛ) ГОСТ Р 51829-2001 плотностью около 1150 кг/м³ и толщиной по 12,5 мм производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК".

Теплоизоляция перегородки выполнена из негорючих плит теплоизоляционных минераловатных на синтетическом связующем марки "ЛАЙТ БАТТС" (ТУ 5762-004-45757203-99 с изм. 1 и 3) номинальной плотностью 37 кг/м³ толщиной 50 мм и размерами 1000×600 мм, уложенных встык. Минераловатные плиты крепятся в полости перегородки путем фиксации. Один край плиты, установленный в полость стоечного профиля ПС 75/50, крепится поджатием при помощи полос из той же минеральной ваты. Другой край плиты устанавливается во вставки из отрезков профиля ПН 50/40 длиной 100-150 мм, которые крепятся к стенкам стоечного профиля ПС 75/50 при помощи самонарезающих стальных шурупов. Толщина стенок профилей всех типов составляет 0,6 мм.

Образцы монтировались в раме из сваренных между собой стальных швеллеров сечением 200×75 мм. Стоечные профили ПС 75/50 устанавливались с шагом 600 мм в направляющие профили ПН 75/40 и скреплялись между собой просекателем методом "просечки с отгибом". Крепление стальных профилей каркаса к раме осуществлялось стальными шурупами с шагом не более 1000 мм через полосы из уплотнительной ленты сечением 70×3,2 мм.

Крепление гипсоволокнистых листов к каркасу с каждой стороны конструкции осуществлялось с помощью самонарезающих стальных шурупов диаметром 3,9 мм и длиной 25 мм с шагом 250 мм.

Заделка стыков между отдельными гипсоволокнистыми листами с обеих сторон образцов производилась шпаклевочной смесью "КНАУФ-Фуген ГВ" ТУ 5745-003-05800969-2002. Шпаклевались места установки винтов, а также места примыкания перегородки к ограждающим конструкциям.

С наружных сторон стыки дополнительно проклеивались армирующей лентой.

Замыкание вертикальных стыков между отдельными гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) в образцах осуществлялось только на стойках каркаса.

В местах горизонтальных стыков между отдельными листами на каркасе закреплялись горизонтальные вставки из ПН-профилей. Вставки под торцевые стыки смещены друг относительно друга на расстояние не менее 400 мм.

Гипсоволокнистые листы укладывались таким образом, чтобы по возможности исключить совпадение вертикальных швов на одном промежуточном профиле.

3 Характеристика заказываемой услуги

Испытания на огнестойкость двух опытных образцов перегородки по ГОСТ 30247.1-94 с целью определения фактического предела огнестойкости конструкции.

Работа выполнялась на основании договора № 428/КИ-3.2 от 26.03.2012 г., заключенного ФГБУ ВНИИПО МЧС России с ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК".

4 Метод испытания

Испытания опытных образцов перегородки проводились в соответствии с ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".

В соответствии с ГОСТ 30247.1-94 предельными состояниями по огнестойкости для ненесущих внутренних стен и перегородок являются:

- а) потеря целостности (E);
- б) потеря теплоизолирующей способности (I);

Потеря целостности (E) характеризуется образованием в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя.

Потеря теплоизолирующей способности (I) характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °C, или в любой точке этой поверхности более чем на 180 °C в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220 °C независимо от температуры конструкции до испытания.

5 Процедура испытаний

Место проведения испытаний – экспериментальная база ИЛ НИЦ ПБ ВНИИПО МЧС России.

Дата проведения испытаний – 20 и 23 апреля 2012 г.

5.1 Условия окружающей среды

Температура окружающей среды в испытательном помещении при проведении испытаний 20 и 23 апреля составляла 20 °C, а относительная влажность соответственно - 62 % и 63 %.

Скорость движения воздуха в испытательном помещении составляла не более 0,5 м/сек.

5.2 Порядок проведения испытаний

Каждый из опытных образцов перегородки монтировался на установке для испытаний строительных конструкций на огнестойкость в вертикальном положении. Тепловое воздействие осуществлялось по стандартному температурному режиму, приведенному в ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", на образец № 1 - со стороны расположения воздушного зазора между теплоизоляцией и обшивкой, на образец № 2 - со стороны расположения теплоизоляции.

В процессе испытаний проводилась фотосъемка.

6 Испытательное оборудование и средства измерений

Установка (печь) для испытаний на огнестойкость и распространение огня ненесущих конструкций прошла периодическую метрологическую аттестацию и имеет протокол № 79.03.12. Срок действия протокола – до 03.2013 года.

6.1 Средства измерений

Прибор измерений и регистрации ГСП А-650М-002 № 31008273, диапазон измерений от 0 до 1300 °C; класс точности – 0,5; очередной срок аттестации – 03.2013 г.

Преобразователи термоэлектрические типа ТПК 125-0314.1600; диапазон измерений от - 40 до 1200 °C; очередной срок поверки – 10.2012 г.

Преобразователи термоэлектрические типа ТПК 011-05/6; диапазон измерений от - 40 до 800 °С; очередной срок поверки – 10.2012 г.

Микроманометр ММН-240, № 659; диапазон измерений – от 0 до 240 мм вод ст.; класс точности – 1; очередной срок поверки – 06.2012 г.

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 № 3154; диапазон измерений: температуры - от минус 20 до плюс 60 °С, относительной влажности - от 0,5 до 99 %; абсолютные погрешности: при измерении температуры - не более 1,0 %; при изменении относительной влажности – не более 2,0 %; очередной срок поверки 01.2013 г.

Секундомер СОПр-2а-3-000 № 3627; диапазон измерений от 0 до 30 мин ; класс точности 2; очередной срок поверки 06.2012 г.

7 Процедура отбора образцов

Опытные образцы перегородок в количестве двух штук были изготовлены специалистами фирмы "КНАУФ" на экспериментальной базе отдела 3.2 ВНИИПО МЧС России в апреле 2012 г. в присутствии старшего научного сотрудника отдела 3.2 Гусева А.В.

8 Результаты испытаний

Схемы расстановки термоэлектрических преобразователей (термопар) на необогреваемых поверхностях образцов при испытаниях представлены на рисунках 1 и 2.

Изменения температур в контролируемых точках при испытаниях образцов № 1 и № 2 приведены на рисунках 3-8.

Избыточное давление в огневой камере печи, в верхнем уровне образцов, через 5 мин от начала испытаний и до их окончания составляло (10 ± 2) Па.

8.1 Характерные особенности поведения конструкций в процессе испытаний

Образец № 1

0 мин – начало испытания (фото 1);

7 мин – начало потемнения листов ГВЛ, появление трещин в шпаклевке стыков со стороны нагрева;

14 мин – образование разнообразных трещины в ГВЛ со стороны нагрева (в правой части конструкции, середина высоты перегородки); увеличение трещин в шпаклевке стыков;

20 мин – количество трещин в обогреваемой обшивке из ГВЛ существенно возрастает;

22 мин – частичное обрушение обшивки из ГВЛ со стороны нагрева; в местах обрушения листов воздействию высоких температур подвергается утеплитель;

23 мин – продолжение обрушение ГВЛ со стороны нагрева, деформация стоек каркаса с обогреваемой стороны;

30 мин – термическая усадка минераловатных плит со стороны нагрева, наиболее значительная – в средней по высоте части конструкции, образование незначительной трещины с необогреваемой стороны;

38 мин – продолжается температурная усадка минераловатных плит по стыкам между кромками и стойками каркаса;

50 мин – появление темного пятна на обшивки из ГВЛ в районе термопары 3 на необогреваемой стороне;

65 мин – увеличение темных пятен на необогреваемой стороне;

70 мин – по согласованию с представителем заказчика испытание прекращено (фото 2).

Образец № 2

0 мин – начало испытания;

5 мин – начало потемнения обшивки ГВЛ;

14 мин – начало появления трещин в шпаклевке стыков и ее последующее осыпание, обнажаются местами стыки между отдельными листами ГВЛ со стороны нагрева;

19 мин – появление вертикальных и хаотично расположенных трещин в листах обшивки со стороны нагрева;

23 мин – частичное обрушение обшивки из ГВЛ со стороны нагрева;

30 мин – продолжение обрушение ГВЛ со стороны нагрева, деформация стоек каркаса с обогреваемой стороны;

39 мин – термическая усадка минераловатных плит со стороны нагрева;

60 мин – появление темных пятен на обшивки из ГВЛ на необогреваемой стороне;

65 мин – увеличение темных пятен на необогреваемой стороне;

70 мин – по согласованию с представителем заказчика испытание прекращено.

8.2 Результаты обработки экспериментальных данных

Образец № 1

Потери целостности (Е) конструкции образца перегородки за время проведения испытания (70 мин) не зафиксировано.

Повышения средней температуры $140^{\circ}\text{C} + T_{\text{нач}}$ до нормативного значения (160°C) на необогреваемой поверхности образца перегородки (по термопарам 1-5) за время проведения испытания (70 мин) не зафиксировано. Средняя температура в конце испытания составила 117°C (см. показания $T_{\text{ср}}_{1-5}$ на рисунке 3).

Повышения температуры на необогреваемой поверхности образца в одной из контролируемых точек более чем на 180°C (200°C) в сравнении с температурой конструкции до испытания (по термопарам 1-9) за время проведения испытания (70 мин) зафиксировано на 68 мин испытания (см. показания термопары 6 на рисунке 5).

Образец № 2

Потери целостности (Е) конструкции образца перегородки за время проведения испытания (70 мин) не зафиксировано.

Повышения средней температуры $140^{\circ}\text{C} + T_{\text{нач}}$ до нормативного значения (160°C) на необогреваемой поверхности образца перегородки (по термопарам 1-5) за время проведения испытания (70 мин) не зафиксировано. Средняя температура в конце испытания составила 123°C (см. показания $T_{\text{ср}}_{1-5}$ на рисунке 6).

Повышение температуры на необогреваемой поверхности образца в одной из контролируемых точек более чем на 180°C (200°C) в сравнении с температурой конструкции до испытания (по термопарам 1-9) за время проведения испытания (70 мин) зафиксировано на 64 мин испытания (см. показания термопары 6 на рисунке 8).

8.3 Оценка результатов испытаний

Согласно п. 11 ГОСТ 30247.0-94 предел огнестойкости конструкции определяют как среднее арифметическое испытаний двух образцов.

9 Вывод

Фактический предел огнестойкости опытных образцов перегородки типа С 361 общей толщиной 100 мм с заполнением из плит теплоизоляционных минераловатных на синтетическом связующем марки "ЛАЙТ БАТТС" (ТУ 5762-004-45757203-99 с изм. 1 и 3) номинальной плотностью 37 кг/м³ и толщиной 50 мм на одинарном стальном каркасе с использованием оцинкованных профилей КНАУФ ПС 75/50, ПН 75/40, ПН 50/40 (ТУ 1121-012-04001508-2011) с однослойными обшивками из гипсоволокнистых листов ГОСТ Р 51829-2001 плотностью около 1150 кг/м³ и толщиной по 12,5 мм производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК", составляет не менее 66 мин по признаку потери теплоизолирующей способности (I).

10 Обозначение предела огнестойкости

Предел огнестойкости перегородки типа С 361 с однослойными обшивками из гипсоволокнистых листов ГОСТ Р 51829-2001 производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" на стальном каркасе с негорючим минераловатным заполнением - EI 60.

11 Исполнители

/ Начальник отдела
канд. техн. наук




А.А. Косачев

Начальник сектора

С.Т. Лежнев


Старший научный сотрудник

А.В. Гусев




1-9 – места установки соответственно 1-9 термоэлектрических преобразователей на необогреваемой поверхности перегородки

Рисунок 1. Схема расстановки термоэлектрических преобразователей в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 1 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"



1-9 – места установки соответственно 1-9 термоэлектрических преобразователей на необогреваемой поверхности перегородки;

Рисунок 2. Схема расстановки термоэлектрических преобразователей в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 2 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"



$T_{ст}$ - стандартный температурный режим;

T_{cp} - температура среды в огневой камере печи
(среднеарифметическое из показаний печных термопар);

$T_{cp\ 1-5}$ - среднеарифметическое из показаний термопар 1-5,
установленных на необогреваемой поверхности перегородки

Рисунок 3. Изменения температур в контролируемых точках
необогреваемой поверхности при испытании опытного
образца № 1 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ
производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"




Рисунок 4. Изменения температур в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 1 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"





Рисунок 5. Изменения температур в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 1 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"



T_{ct} - стандартный температурный режим;

T_{cp} - температура среды в огневой камере печи (среднеарифметическое из показаний печных термопар);

$T_{cp\ 1-5}$ - среднеарифметическое из показаний термопар 1-5, установленных на необогреваемой поверхности перегородки.

Рисунок 6. Изменения температур в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 2 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"




Рисунок 7. Изменения температур в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 2 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"




Рисунок 8. Изменения температур в контролируемых точках необогреваемой поверхности при испытании опытного образца № 2 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ производства ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"



Фото 1. Образец № 1 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ
до испытания



Фото 2. Образец № 1 перегородки типа С 361 с обшивками из ГВЛ
после испытания